Обследование фасадов технического этажа жилого дома

#ИСИ_ПЕТРА

25.05.17 сотрудники кафедры СУЗИС ИСИ завершили визуальное обследование фасадов технического этажа жилого дома с целью определения причин разрушения кирпичной облицовки.
Была произведена фотофиксация фрагментов фасадов в высоком разрешении с применением квадрокоптера, обработаны результаты фотосъемки с созданием ортофотопланов, составлены карты дефектов и повреждений.
Произведен сплошной неразрушающий контроль влажности пенобетона, выполнены вскрытия теплоизоляционного слоя для определения его технического состояния, а также отобраны пробы для дальнейших лабораторных исследований.
По результатам работ составлен отчет с определением технического состояния конструкций фасада и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации и ремонту.
#ВСЕ_ПОД_КОНТРОЛЕМ_ИСИ))).