

Обследование фасадов жилого дома

[#ВСЕ_ПОД_КОНТРОЛЕМ_ИСИ](#)

Сотрудники кафедры СУЗИС выполнили визуальное обследование фасадов жилого дома. Было произведена сплошная фотофиксация фрагментов фасадов в высоком разрешении с применением беспилотного летательного аппарата (квадрокоптера), обработаны результаты фотосъемки с созданием ортофотопланов, составлены чертежи с отображением всех выявленных дефектов и их классификацией. По результатам работ составлен отчет с определением технического состояния конструкций фасада и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации.