

Техническое обследование фасадов и фундамента жилого здания



#ИСИ_ПЕТРА

Сотрудники кафедры СУЗИС выполнили работы по техническому обследованию фасадов и фундамента жилого здания по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д. 60.

Цель проведения работ - определение причин образования трещин и выдача рекомендаций по ремонту и усилению конструкций. В ходе работ выполнено сплошное визуальное обследование фасадов с помощью беспилотного летательного аппарата с составлением карт дефектов и повреждений.

Выполнено сплошное визуальное обследование МОП (лестничные клетки, подвал, чердак). Определены отклонения конструкций от вертикали и горизонтали, выявлены осадки фундаментов.

По результатам проведения работ составлен технический отчет с выводами и рекомендациями по детальному обследованию.

[#ВСЕ_ПОД_КОНТРОЛЕМ_ИСИ\)\)\)](#)