

## Техническое обследование конструкций подвала МБОУ «СОШ № 4»



#ИСИ\_ПЕТРА

Сотрудники кафедры СУЗИС выполнили работы по техническому обследованию конструкций подвала МБОУ «СОШ № 4» (Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. 36). Цель проведения работ - определение причин подтопления подвала. В ходе работ выполнено визуальное обследование конструкций, выполнена проходка шурфов снаружи здания для определения наличия боковой гидроизоляции и состояния фундаментов. Пробурены скважины для определения уровня грунтовых вод и отобраны керны в полу подвала для определения наличия гидроизоляции.

По результатам проведения работ составлен технический отчет с выводами и рекомендациями.

[#ВСЕ\\_ПОД\\_КОНТРОЛЕМ\\_ИСИ](#)))) Студенты ИСИ активно участвуют в работе по обследованию зданий и сооружений.

Об этом мы расскажем 26.11.17 (воскресенье) в Белом зале Главного корпуса Политеха в 12:00 на Дне открытых дверей Инженерно-строительного института (ИСИ) Политеха.