

Техническое обследование здания керамзитового цеха

#ИСИ_ПЕТРА

Сотрудники кафедры СУЗИС ИСИ выполнили техническое обследование строительных конструкций здания керамзитового цеха со складом глины в г. Кировск.

В ходе выполнения работ было проведено визуальное обследование строительных конструкций с необходимыми замерами дефектов и повреждений, составлением карт дефектов и повреждений. Выполнены инженерно-геодезические работы по определению отклонений колонн от вертикали, определению прогибов ферм покрытия.

По результатам обследования составлен технический отчет и разработана программа работ по детальному обследованию.

[#ВСЕ_ПОД_КОНТРОЛЕМ_ИСИ\)\)\)](#)