

## **ВСЕ\_ПОД\_КОНТРОЛЕМ\_ИСИ**

Сотрудники кафедры СУЗИС ИСИ провели техническое обследование строительных конструкций подвала производственного здания в г. Кировск.

Сотрудники кафедры СУЗИС ИСИ провели техническое обследование строительных конструкций подвала производственного здания в г. Кировск. Было выполнено сплошное визуальное обследование помещений с составлением карт дефектов и повреждений и фотофиксацией. Определен состав надподвального перекрытия путем сквозного алмазного сверления с отбором проб бетона и их лабораторными исследованиями. По результатам работ составлен технический отчет с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации подвала.

[#ВСЕ\\_ПОД\\_КОНТРОЛЕМ\\_ИСИ\)\)\)](#)